

Reposabrazos Pacer





El reposabrazos es a menudo crucial para un buen posicionamiento en la marcha. Se ajusta sin herramientas mientras el usuario está en el andador. El ajuste de altura, rotación, ángulo, proximidad lateral y hacia adelante y hacia atrás se pueden hacer en minutos.

Medidas

Dimensiones:

Superficie acolchada: 11×18 cm.

Gama de ajuste (de codo a inicio): 20-32 cm.

Modelos y tallas

• K512 Reposabrazos - Talla única